


# PROTOKOLAS

**Nr. EK1940**



**Direktorius**  
**Gintaras Matulionis**

**Užsakovas: Kestutis Sinskas**

Objektas: Administracinio pastato rekonstravimas į metalo apdirbimo cechą Statybininkų g. 1, Gargždai

$I_{tampa}$	2,5kV
-------------	-------

1kV  
Itampa

[illegible]

12		PSS-1 - ŠPS		CYKY	5x10	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
13		PSS-1 - VVS		CYKY	5x10	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
14		PSS-1 - KT-1		CYKY	5x10	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
15		PSS-1 - KT-2		CYKY	5x4	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
16		PSS-1 - KT-3		CYKY	5x4	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
17		PSS-1 - KT-4		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
18		PSS-1 - KT-5		CYKY	5x4	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
19		PSS-1 - KT-6		CYKY	5x4	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
20		PSS-1 - KT-7		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
21		PSS-1 - RS-1		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
22		PSS-1 - RS-3		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
23		PSS-1 - RS-5		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
24		PSS-1 - RS-7		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
25		PSS-1 - RS-10		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
26		PSS-1 - RS-12		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
27		PSS-1 - RS-14		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
28		PSS-1 - RS-15		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
29		PSS-1 - Vartai-1		CYKY	5x4	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
30		PSS-1 - Vartai-2		CYKY	5x4	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
31		PSS-1 - El. pjūklas		CYKY	5x10	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
32		RS-1 - RS-2		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
33		RS-3 - RS-4		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
34		RS-5 - RS-6		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
35		RS-7 - RS-8		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
36		RS-10 - RS-9		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
37		RS-12 - RS-11		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
38		RS-14 - RS-13		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
39		RS-15 - RS-16		CYKY	5x6	400	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1

Protokolą Nr. EK1940 sudaro 2 psl.(du lapai).

Matavimus atliko: Martynas Matilionis

Rimantas Belenavičius